

الى السيد وزير التجهيز والماء المحترم

تحت اشراف السيد رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع : سؤال كتابي

انهيار قنطرة حديثة البناء بالقرب من مولى قبلتين على الطريق الإقليمية رقم 4238 بجماعة محمد بنمنصور إقليم القنيطرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, و بعد.

تعرضت القنطرة التي لم يمر على بنائها إلا أشهراً قليلة بالقرب من مولى قبلتين على الطريق الإقليمية رقم 4238 بجماعة محمد بنمنصور إقليم القنيطرة، لانهيار شبه كامل على جنباتها، هذا الوضع أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لسلامة مستعملي هذه الطريق وحياتهم. ومن أسباب تدهور حالة هذه القنطرة تركيبها التي لا تتحمل الأوزان الثقيلة، وربما لعدم احترام معايير بناء وإحداث القناطر، ومما فاقم الوضع أكثر غياب مصالح المراقبة الطرقية على هذه الطريق.

لذا أسألكم السيد الوزير المحترم،
-هل ستفتحون تحقيقا في أسباب انهيار هذه القنطرة بعد فترة قصيرة من بنائها، ومدى احترام المعايير التقنية للسلامة وإحداث القناطر؟
-هل تم التوقيع على تسلم هذه القنطرة من طرف مسؤولي وزارتك؟
-ما هي الإجراءات المستعجلة التي ستقومون بها لإصلاح وتوسيع وتدعيم هذه القنطرة المنشأة على الطريق الحيوية رقم 4238 ورفع المعاناة على ساكنة جماعة محمد بنمنصور، ولمستعملي هذه الطريق نظرا لدورها الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة؟
-ما هي التدابير التي ستعمدونها بتنسيق مع السلطات المحلية لتكثيف المراقبة على الشاحنات التي لا تحترم الوزن القانوني المسموح به؟

المرفقات : صور القنطرة المنهارة على الطريق 4238

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام

الامضاء

مصطفى ابراهيمي