

الى السيد وزير التجهيز والماء المحترم

تحت اشراف السيد رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع : سؤال كتابي

غياب علامات التشوير على الطريق الجهوية رقم 504 الرابطة بين جرسيف والصباب

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته، و بعد.

تعرف الطريق الجهوية رقم 504 الرابطة بين مدينة جرسيف ومركز جماعة الصباب وضعا خطيرا نتيجة غياب علامات التشوير الطرقي والخطوط الفاصلة بين جانبيها، رغم خضوعها مؤخراً لمشروع توسعة وتقوية كلفة ما يقارب 79,4 مليون درهم.

إن غياب التشوير على هذا المحور الطرقي الحيوي جعل التنقل عليه محفوفاً بالمخاطر، وأدى إلى وقوع حوادث سير خطيرة، وقد أثار هذا الوضع استياء كبيراً لدى مستعملي الطريق والساكنة المحلية، التي كانت تنتظر من المشروع تعزيز شروط السلامة الطرقية لا أن يتحول إلى مصدر تهديد يومي لأرواحهم وممتلكاتهم. وتشير تقارير محلية إلى أن المشكل لا يقتصر فقط على غياب التشوير، بل يتعداه إلى شبهات بعدم احترام بعض المعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات، خاصة بعد تسجيل انهيارات جزئية بفعل التساقطات المطرية الأخيرة، في غياب مراقبة فعلية من طرف المصالح المعنية، وهو ما يطرح أسئلة جوهرية حول نجاعة آليات التتبع والمراقبة التي تعتمد عليها الوزارة في مثل هذه المشاريع.

لذا أسألكم السيد الوزير المحترم،

-ما أسباب غياب علامات التشوير والخطوط الفاصلة على الطريق الجهوية رقم 504، رغم انتهاء أشغال توسعتها وتقويتها؟

-ما هي الإجراءات الاستعجالية التي تعزم الوزارة اتخاذها لوضع حد لهذه الوضعية المقلقة وضمان شروط السلامة الطرقية؟

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام

الامضاء

فاطمة الزهراء باتا