

الى السيد وزير النقل واللوجيستيك المحترم

تحت اشراف السيد رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع : سؤال كتابي

مخاطر المصابيح غير المطابقة في المركبات وسبل تعزيز الرقابة التقنية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، و بعد.

تنامت في الآونة الأخيرة ظاهرة تعديل المركبات عبر تجهيزها بمصابيح إضاءة من نوع (LED) غير متوافقة مع خصائصها التقنية الأصلية، وهو ما يتسبب في إبهار ضوئي حاد يؤثر سلباً على الرؤية لدى السائقين في الاتجاه المعاكس، ويزيد بشكل ملحوظ من مخاطر وقوع حوادث سير خطيرة، خاصة في الطرق المفتقرة للإضاءة العمومية وخلال الفترات الليلية.

ورغم أن القانون رقم 52.05، المتعلق بمدونة السير، ينص على ضرورة مطابقة أجهزة الإنارة والتشوير للمعايير القانونية والتقنية، فإن استمرار هذه الممارسات يطرح تساؤلات جدية حول آليات الرقابة والتتبع المعتمدة، ومدى فعالية المراقبة التقنية للمركبات في هذا الجانب.

وعليه، نسألكم السيد الوزير عن:

- المعطيات المتوفرة لدى وزارتك بخصوص مدى انتشار هذه الظاهرة، وهل تتوفر مؤشرات إحصائية دقيقة حول المخالفات المرتبطة بتعديل أجهزة الإنارة خلال السنوات الأخيرة؟
- التدابير العملية التي تعتزمون القيام بها للحد من هذه الظاهرة، بما في ذلك تشديد المراقبة التقنية للمركبات، وتكثيف حملات التوعية بمخاطر هذه التعديلات على السلامة الطرقية؟
- الإجراءات التي ستتخذونها لتوضيح أو تحيين النصوص التنظيمية المرتبطة بمدونة السير، بما يضمن ضبطاً أدق للمواصفات التقنية المسموح بها لأجهزة الإنارة الحديثة، وتفعيل الجزاءات المناسبة في حال عدم المطابقة؟

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام

الامضاء

نعيمة الفتحاوي