

الى السيد وزير التجهيز والماء المحترم

تحت اشراف السيد رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع : سؤال كتابي

السلامة الطرقية على مستوى منافذ الطريق السريع تيزنيت - الداخلة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, و بعد.

عرف نهاية الأسبوع الأول من اكتوبر 2022 حدوث أول حادثة سير على مستوى أحد منافذ الطريق السريع تيزنيت - الداخلة بالمقطع الطرقي الحديث التشغيل بين جماعة المعدر الكبير ومركز بونعمان بإقليم تيزنيت. حيث اصطدمت سيارة خفيفة بدراجة نارية فوق الطريق السريع بمنفذ دوار لقصبات إبيودران مما تسبب في كسور عديدة لراكب الدراجة النارية وألحق أضرارا بليغة بالسيارة التي كانت تقل أفراد إحدى الأسر المتوجهة لمنطقة أيت باعمران. السيد الوزير المحترم، إن هذا الحدث المؤسف يعتبر بمثابة صفارة إنذار لتنتبيهكم لضعف معايير السلامة الطرقية على مستوى منافذ الطريق السريع تيزنيت الداخلة، خاصة على مستوى المقطع الطرقي المستحدث بين تيزنيت و كلميم . حيث أن مستعمل هذه المنافذ لمغادرة الطريق السريع في اتجاه الطرق الوطنية أو الجهوية أو الإقليمية وحتى الجماعية يعرض نفسه كما يعرض مستعملي هذه الطرق لخطر الاصطدام في ظل غياب مدارات لتنظيم السير وفرض تخفيض السرعة على مستوى هذه التقاطعات . كما أن مستعمل هذه المنافذ لولوج الطريق السريع يعرض نفسه وغيره للخطر بسبب غياب ممر ثالث يسمح بالاندماج السلس بالطريق السريع . وكذا بسبب غياب حواجز مادية على مستوى المنطقة الفاصلة بين ممري الطريق السريع لمنع الاجتياز المعيب بين ضفتي الطريق السريع على مستوى هذه المنافذ . لكل هذه الاعتبارات أسألكم السيد الوزير المحترم:

- 1- ما هي أسباب ضعف السلامة الطرقية على مستوى منافذ الطريق السريع تيزنيت الداخلة؟
- 2- ماهي التدابير التي تعتزمون القيام بها لأجل فتح تحقيق حول جودة الأشغال المنجزة بهذه الطريق؟
- 3- ماهي الإجراءات الاستعجالية التي ستقوم بها وزارتكم لأجل تعزيز السلامة الطرقية على مستوى منافذ الطريق السريع تيزنيت الداخلة؟

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام

الامضاء

النزهة اباكريم