

إلى السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

تحت إشراف السيد رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع: سؤال كتابي

انعدام علامات التشوير وزحف الرمال عبر الطريق الرابطة بين طرفاية وفم الواد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

تعرف الطريق الساحلية الرابطة بين "طرفاية" و"فم الواد"، انقطاعات متتالية في حركة السير على مستوى عدة نقط، وذلك بسبب زحف الرمال، الأمر الذي يجعل حياة الركاب والمواطنين المستعملين لهذا المقطع الطرقي معرضة للخطر وللغزلة التامة في بعض الأحيان. لذلك، فإن هذه الحوادث المتكررة كانت ولا تزال تخلف سخط الساكنة والمواطنين، لاسيما في ظل إنعدام علامات التشوير على طول هذه الطريق (100 كيلومتر) ونهج الوزارة والمصالح المعنية لسياسة ترقية تتمثل في بعض التدخلات الموسمية والمؤقتة، والتي لا تتجاوز عمليات إزاحة الرمال المتهالكة عن الطريق المعبدة في كل مرة، وذلك في غياب حل جذري للمشكلة. هذا، إضافة إلى أن الطريق الوطنية رقم (1) تعرف انقطاعات أمام حركة المرور بسبب الأشغال. لذا، نسألكم حول الإجراءات التي ستتخذونها بغاية الحد من زحف الرمال، وتثبيت علامات التشوير، لضمان سلامة حياة المواطنين وعدم تعرضهم للخطر؟

و تفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

إمضاء:

بيلات عبد الله