

الى السيد وزير التجهيز والماء المحترم

تحت اشراف السيد رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع : سؤال كتابي

ضرورة وضع التشوير الطرقي وعلامات تحديد السرعة بالطرق المؤدية من وإلى إقليم تنغير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، و بعد.

السيد الوزير المحترم؛

من بين الأسباب الرئيسية لحوادث السير هي الأحوال المتردية لعددٍ من الطرق، بما فيها الطرق المصنّفة وطنية. لكن يزداد الأمر سوءً وخطورةً حين يَغيبُ التشوير الطرقي، بما فيه التشوير المرتبط بتحديد السرعة، كما هو الحال بالنسبة للطريق الوطنية رقم 12، وأساساً مقطع تنغير- قسبة تادلة.

وكما تعلمون، السيد الوزير، يؤدي غالباً غيابُ التشوير الطرقي ومحددات السرعة إلى حوادث مميتة، كما وقع عدة مرات، من بينها حادثة السير التي ذهب ضحيتها رجل مسن خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى حوادث أخرى عديدة ومتكررة، ومن بينها تلك التي وقعت خلال شهر أبريل من السنة الماضية، حيثُ لقيت طفلة بريئة مصرعها، بشكلٍ مفرح، بمنطقة آيت سنان التابعة لجماعة تودغي العليا إقليم تنغير.

على هذا الأساس، نسألكم، السيد الوزير، حول التدابير التي سوف تتخذونها، لأجل تزويد كل الطرق الوطنية بعلامات التشوير الواضحة، وأساساً علامات تحديد السرعة، ولا سيما في الطرق المصنفة المؤدية من وإلى إقليم تنغير؟

وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام

الامضاء

نزهة مقداد