

الى السيد وزير التجهيز والماء المحترم

تحت اشراف السيد رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع : سؤال كتابي

الوضعية المقلقة للطريق الجهوية رقم 311 بين واد زم وسبت أيت رحو

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته، و بعد.

تُعد الطريق الجهوية رقم 311 الرابطة بين إقليم خريبكة وخنيفرة، وبالضبط بين مدينتي واد زم وسبت أيت رحو، شريانا حيويا لمئات المستعملين يوميا، سواء لأغراض مهنية أو اجتماعية. غير أن هذا المقطع يعرف، في الآونة الأخيرة، تدهورا دراميا وحالة خطيرة تمسّ السلامة الطرقية، وذلك بالرغم من حادثة أشغال الإصلاح التي خضع لها.

وحسب المعاينات الميدانية المتكررة، فإن السبب الرئيسي وراء هذا التدهور السريع يعود إلى عدم استكمال الأشغال وفق الضوابط التقنية المعمول بها، خاصة ما يتعلق بردم ودك التربة فوق قنوات مياه الأمطار، مما أدى إلى ظهور حفر كبيرة وانخسافات متتالية على مستوى السطح، مسببة أضرارا بليغة لمستعملي الطريق وللمركبات التي تمر منها، فضلا عن المخاطر الحقيقية على الأرواح.

لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن:

- الأسباب الحقيقية وراء هذا الخلل التقني الذي ظهر بهذه السرعة في طريق لم يمض وقت طويل على إصلاحها؟

- التدابير الاستعجالية التي تعتزم وزارتك اتخاذها لإصلاح الوضع وضمان أمن وسلامة مستعملي الطريق؟

- وهل ستفتح وزارتك تحقيقا لتحديد المسؤوليات التقنية والمهنية بخصوص طريقة إنجاز أشغال قنوات مياه الأمطار وردمها؟

-وما هو برنامج الوزارة لضمان مراقبة صارمة لجودة الأشغال بالطريق الجهوية 311 حتى لا تتكرر مثل هذه الاختلالات مستقبلا؟

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام

الامضاء

