

الى السيد وزير التجهيز والماء المحترم

تحت اشراف السيد رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع : سؤال كتابي

تراكم الكثبان الرملية على مستوى الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين إقليمي جرادة وفكيك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، و بعد.

تعرف الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين إقليمي جرادة وفكيك اضطرابا في حركة السير خلال الفترة الماضية، حيث عرفت انقطاعا جزئيا في العديد من مقاطعها الحيوية، خاصة على مستوى جماعات عين بني مطهر وبوعرفة وتندراة، إذ عرفت المنطقة تقلبات مناخية حادة صاحبها عواصف رملية قوية، أدت إلى زحف الرمال وتراكمه في عدة نقاط من الطريق في شكل كثبان رملية معرقة لحركة السير بشكل خطير.

ونظرا لما تسببه هذه الكثبان من مخاطر على مستعملي الطريق وعلى حركة السير عموما فوق هذا المحور الطرقي الرئيسي في المنطقة الشرقية الحدودية، فإننا نسالكم السيد الوزير عن التدابير الاستعجالية التي اتخذتها وزارتك، ولا سيما على مستوى مصالحها الجهوية والإقليمية المختصة، من أجل تأمين السير العادي على الطريق الوطنية رقم 17 السالفة الذكر؟

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام

الامضاء

رضوان بوكطاية