

الى السيد وزير التجهيز والماء المحترم

تحت اشراف السيد رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع : سؤال كتابي

أسباب تأخر بناء مشروع المسلك الطرقي الجديد غير المصنف (دار براطية
شفراوش) بإقليم العرائش

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته, و بعد.

تبعاً لأشغال ملء حقينة سد الخروب المقيم على واد الخروب بإقليم العرائش، تم تغيير مسار الطريق الإقليمية 4702 (الرابطة بين الطريق الجهوية 417 ومولاي عبد السلام بن امشيش) وتعويضها بمسلك آخر يمر على دوازي المجازليين والخنادق التابعين لجماعة عياشة وصولاً إلى دار لويس بني عروس، حيث إن سائقي العربات والساكنة يقطعون عدة كيلومترات إضافية للذهاب إلى مدينة العرائش لقضاء أغراضهم الإدارية، ويضطرون لسلك الطريق الرابطة بين بني عروس والطريق الجهوية 417 مروراً بـاثنتين الخروب وجبل الحبيب بإقليم تطوان، وهو ما يزيد من معاناة ساكنة جماعتي بني عروس وتازروت التابعتين لإقليم العرائش.

لذا؛ نسألكم عن :

- أسباب تأخر أشغال مشروع بناء هذه الطريق؟
- إمكانية تعبيد الطريق غير المصنفة (دوازي دار براطية - شفراوش) وربطها ببني جرفط ودار لويس؟ وما هي التدابير التي ستتخذونها لتسريع وتيرة إنجازها؟

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام

الامضاء

محمد حماني